

IMAGES DE REHABILITATION SUR LE SITE DU PAM KINDAMBA



Murs de clôture, de sécurité et générateur de 33 KVA PAM Kindamba



Le local qui fait office de bureau PAM Kindamba, Vindza et Kimba



Vue principale du stock PAM kindamba de 800 T de vivres environs



Travaux de fixation de portail encours site PAM kindamba



Une vue des toilettes intérieures du bureau PAM kindamba

IMAGES DE REHABILITATION SUR LE SITE DU PAM KINDAMBA

QUELQUES IMAGES DE LA MISE EN PLACE DE LA CEINTURE MARAICHERE DE KINDAMBA



Les stagiaires du CEMA en plein labour à la ceinture de kindamba



Mise en place de tuteurs par les jeunes apprenants du CEMA



Vue partielle de l'espace mis déjà en valeur de la ceinture de kindamba



Entretien des sillons par un des bénéficiaires pour une meilleure production



Une série d'étangs pour le groupement des pisciculteurs de Kindamba



Une brouette de produits maraichers prête pour la vente au marché local