



## INFORME DE VISITA DE CAMPO

Fecha: **02.06.2020**

VB.

Responsable de la Gira: **Marlon Alfaro Cordero**

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha de las visitas: 13.05.20 – 14.05.20

---

### Desarrollo del Informe:

**Miércoles 13.05.2020 & jueves 14.05.2020 Replanteo de PNE en Coto Brus.**

- *Lugar:*
  - *El Progreso, Sabalito, Coto Brus*
- *Motivo*
  - *Replanteo de plano P-987512-2005*
- *Asistentes*
  - *Oscar Rojas, Marlon Alfaro*
- *Objetivos*
  - *Ubicar y replantar el plano P-987512-2005*
- *Temas tratados o desarrollados*
  - *Georreferenciación del plano P-987512-2005, el cual representa a la finca 6-12464.*
  - *Revisión de accesos y linderos existentes.*  
*P-987512-2005*
- *Problemas encontrados*
  - *El plano P-987512-2005 indica una calle pública como lindero sur, este camino no está materializado ni se ha utilizado en varios años. En apariencia, el camino se encuentre invadido.*
- *Resultados obtenidos*
  - *Replanteo del plano P-987512-2005, con especial atención al área donde se ubicaba la antigua caseta de vigilancia del SINAC.*

- *Fotografías*

