



Asset Transfer-in/Transfer-out Form “with no resource implications”





CO-REF No: _____
(To be filled by ASD)

Atlas Asset ID (Atlas generated number)	Atlas Tag ID (UNDP bar-coded label)	Business Unit (currently in ATLAS)	Description (item name/ model/manufacture)	Serial Number (Not applicable for furniture)	Year of Purchase	Purchase Value	Net Book Value
1166	2008-V-001	MDG10	TOYOTA PRADO GX 206PE767	6104218	03/12/2009	22 868,00	11 275,18

COA of receiving unit

BU	Op.Unit	Fund	Dept	Project ID	Activity ID	PC BU	Impl. Agent	Donor
MDG 10	MDG	04000	34810	00105788	Activity 6	MDG10	001408	00012

To be Completed by Operating Unit	
Transfer Out Unit	Transfer In Unit
<p>Transfer From: PROJET GBCI</p> <p>Operating Unit: MDG10</p> <p>Operating Unit ID: 00094392</p> <p>Physical Transfer Out Date: _____</p>	<p>Transfer To: Projet Convention de RIO</p> <p>Operating Unit: MDG10</p> <p>Operating Unit ID: _____</p> <p>Physical Transfer In Date: _____</p>

Signatures	
Transfer Out Unit	Transfer In Unit
Signature of Asset Focal Point:  Name: RAJAONARIVONY NY-AMY Contact Number: 03211 10897 Signature of Manager of Operating Unit:  Name: VONINIRINA AMELIE Contact Number: 03223 10075	Signature of Asset Focal Point:  Name: RAZAFITSALAMA Harilalaina Contact Number: 03223 10046 Signature of Head of Operating Unit:  Name: RAVELOSON Lovanirina Joël Contact Number: 03223 10045

Remarks:

Transfer des articles de l'ISR, acquis dans le cadre des projets clôturés financièrement GEGI ensuite inscrits dans l'ISR du GBCI 00094392, vers le Projet CONVENTION DE RIO

**FICHE D'INVENTAIRE ET CONTROLE
DE VEHICULE**

MARQUE : TOYOTA PRADO

TYPE : LJ 120 L

IMMATRICULATION : 206 PE 767

KILOMETRAGE : 144 299

Eau (radiateur) : OK	Rétroviseur : Complet
Huile moteur : (à vider).	Démarrreur : OK
Liquide de freins : à remplir	Courroie : OK
Batterie : φ	Pneumatiques : Usés
Lumières : OK	Freins : OK
Compteur : Bloqué	Direction : OK
Essuie-glace : OK	Changement de vitesse : OK

OUTILLAGES : Outils plates 10/8 - 12/14. Cric sous mainuelle au cli de roue
Climatiseur : OK

ETAT GENERAL : MOYEN.

CONSTATATIONS DIVERSES : Petit bagage abimé. Absence d'équipement P.A.C. - Pare choc de
carnage et détachée. Verres de glace usés. Rétroviseur ext. fixe. Capot arrière. P. arrière AV. D. abimés
Pas de siège 3^{ème} rangée. Ailes ARD éraflé. Plaque d'immatriculation AV détachée.

PAPIER DU VEHICULE : Cart gris - Visite technique et assurance perimés.

NIVEAU DU CARBURANT : 1/2 plein 99P

PROVENANCE

SERVICE DESTINATAIRE : Projet Convention de R10

Le réceptionnaire/Le remettant
(Lu et approuvé)

Antananarivo le 22 /11/2017
Le PNUD

Donatien R.

Stallion
Rala.

R. Herico

Ruamy
Ny-Amy Barjaona
01 FEV 2018